



- Previdnena je samo sanacija ovojca (zamenjava in izvedba novega starnega polštiva v ovojcu objekta (po predlagani zasnovi rekonstrukcije), izločilo fasade, zamenjava in izločilo stiri;
- Vsa mere obvezno kontrolirati na mestu
- Previdnena je odstranitev brsodejev in morilža zaluzij;

Sanacija

TLORSIKLET
M= 1:100

Šifra: 05/2013	Ime: PZI	Mesto: 1/100	Datum: 02/2013	Št. mesto: 1
Projekant:	David Matloh, projektant	Podpis:		
Obj. projektant:	Jozef Cugelj, u.d.a.	Podpis:		
Obj. vodja proj.:	Jozef Cugelj, u.d.a.	Podpis:		